

# Stutzen REPARATUR DN 150

Die REPARATUR-Schürze schnell montiert!

Wie ?

einsetzen

festziehen

fertig !

RB-Boden

Stutzenhöhe  
110

Ø= 150

i.Ø= 100

LK 180  
8 x M16  
AUSLAUF

Bodenstutzen

Ja

.. schnell montiert ..

PTFE  
oder  
Hastelloy  
oder  
Tantal

## Bodenauslaufstutzen DN 150 REPARATUR an Emailapparaten

Diese Schürze deckt sowohl die emaillierte Innenaushalsung, wie auch den Stutzenflansch außen ab. Sie ist aus Stahl gefertigt und mit einer PTFE - Umkleidung versehen.

Da die Schürze einfach von innen her in den Bodenauslaufflansch eingesteckt und mit einer Flanschmutter verspannt wird, sind **keine Bohr- und Schweißarbeiten** nötig. Der Behälterstutzen bleibt unverändert, neu steht ein DN 100 Auslauf zur Verfügung.

Die Schürze bieten wir wahlweise auch aus Material Hastelloy und Tantal an.

Zur schnellen Reparatur von Emailbehältern empfehlen wir, Reparaturschürzen auf Lager zu legen.

 EMAIL-COVER<sup>®</sup>

EMAIL-COVER R.Scholz GmbH · Scheiffartsweg 31 · D-53919 Weilerswist  
Telefon (02254) 5566 · Telefax (02254) 4084  
E-Mail: [verkauf@email-cover.de](mailto:verkauf@email-cover.de)  
[www.email-cover.de](http://www.email-cover.de)