

# Stutzen REPARATUR DN 150


Die REPARATUR-Schürze schnell montiert!

Wie ?

einschieben

festziehen

✓ fertig !



Ja

Reparatur  
Bodenauslauf  
DN 150

PTFE  
oder  
Hastelloy

## Bodenauslaufstutzen DN 150 REPARATUR an Emailapparaten

Diese Schürze deckt sowohl die emaillierte Innenaushalsung, wie auch den Stutzenflansch außen ab, sie ist aus Stahl gefertigt und mit einer PTFE - Umkleidung versehen.

Da die Schürze einfach von innen her in den Bodenauslaufflansch eingesteckt und mit einer Flanschmutter verspannt wird, sind keine Bohr- und Schweißarbeiten nötig. Der Behälterstutzen bleibt unverändert, neu steht ein DN 100 Auslauf zur Verfügung.

Die Schürze bieten wir wahlweise auch aus Material Hastelloy an.

Zur schnellen Reparatur von Emailbehältern empfehlen wir Betreibern, Reparaturschürzen auf Lager zu legen.

®  
EMAIL-COVER

EMAIL-COVER R.Scholz GmbH · Scheiffartsweg 31 · D-53919 Weilerswist  
www.email-cover.de · verkauf@email-cover.de  
Telefon (02254) 5566 · Telefax (02254) 4084